

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chitix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0781-43	FECHA:	3/05/2024



Foto1: Se observa el avance de cambio de cables y accesorios del sistema eléctrico en el módulo 1, 2 y 3.



Foto 2: Se observa el avance de trabajo realizado en la cubierta de lámina en el módulo 2.



Foto 3: Se observa el avance de los trabajos realizados en los salones del modulo 1, estructura de techo, puertas, ventanas, vidrios.



Foto 4: Se observa en la parte posterior el avance de los trabajos realizados en instalación de cubierta de lámina perteneciente al módulo 1.



Foto 5: Se observa el avance de mantenimiento de puerta de acceso del modulo 3 (cocina) puerta ajustada, pintada e instalación de chapa.




Foto 6: Se observa el vidrio nuevo instalado correctamente en la ventana del modulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---