

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chitixi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0781-43	FECHA:	29/05/2024



Foto1: Se observa los nuevos suministros e instalaciones de sistema eléctrico en el módulo 1, 2 y 3.



Foto 2: Se observa la nueva instalación de láminas troqueladas en el módulo 2.



Foto 3: Se observa el interior de uno de los salones del módulo 1, con estructura de metal y láminas troqueladas totalmente nuevas, las puertas rectificadas y los vidrios de ventanas instaladas.




Foto 4: Se observa la parte delantera pintada y la cubierta de lámina nueva, los vidrios instalados, la puertas ajustada, instalación de ventana y puerta nueva, perteneciente al módulo 1.



Foto 5: Se observa la puerta de acceso del módulo 3 ajustada y rectificada con chapa nueva.



Foto 6: Se observa el vidrio nuevo instalado en la ventana del modulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

