

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SESIBCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0802-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/04/2024



Foto1: .Desinstalación de lámina existente en un aula



Foto 2: Remoción de óxido y aplicación de anticorrosivo en costaneras



Foto 3: Suministro e intalación de láminas troqueladas



Foto 4: Instalación de capote para lámina troquelada




Foto 5: Instalación de balcones en un aula




Foto 6: Instalacion de balcones en cocina

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura

