

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chio Sacaxlanaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-2317-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: se Visualiza el pegado del piso cerámico en el aula, Módulo II



Foto 2: Se visualiza el avance del pegado de piso cerámico, Módulo I



Foto 3: Se visualiza el avance del pegado de piso cerámico en la cocina, Módulo I



Foto 4: Se visualiza el avance del repello en la pared de la cocina, Módulo I



Foto 5: Se visualiza el avance de la banqueta, Modulo I



Foto 6: Se visualiza el avance del mejoramiento de la banqueta, Módulo I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

