



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sehubub Sacsi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0017-43	FECHA:	2/04/2024



Foto 1: Se evidencia el proceso de traslado de soporte de la estructura del techo de la cocina



Foto 2: Con el Apoyo de Padres de familia se muestra el avance de la habilitación de la cocina



Foto 3: el avance de la instalación de U de concreto para un trabajo seguro y estable



Foto 4: se identifica el avance de colocación de columnas de fundición de concreto




Foto 5: Con el apoyo de Padres de Familia la instalación de soporte de ventanales




Foto 6: como se muestra en la fotografía la instalación de costaneras de soporte de la estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

