



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sehubub Sacsi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0017-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Luego de haber realizado los diferentes los diferentes procesos de remodelacion de la cocina



Foto 2: vista Frontal del establecimiento, cambios de costaneras y laminas troqueladas del corredor




Foto 3: como se muestra en la fotografia despues de realizar los diferentes procesos de cambios



Foto 4: Instalacion de puerta de metal de la cocina del centro estudiantil




Foto 5: vista panoramica de la cocina despues de la culminacion del trabajo de remozamiento




Foto 6: Observandose los diferentes procesos realizados en la cocina, cambio de laminas troqueladas, habiliación y instalación de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

