



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIANAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0826-43	FECHA:	17/10/2024.



Foto1: Piso ceramico, aulas modulo 1



Foto 2: Piso ceramico en los corredores de las aulas, modulo 1.




Foto 3: Muro y fundon de cemento exterior del aula.



Foto 4: Costaneras y techo nuevo




Foto 5: Piso ceramico en la dirección, módulo 1.



Foto 6: Láminas troqueladas del techo..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

