



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CACJUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11.0832-43	FECHA:	3/5/2024




Foto1: Empezo el proceso de mejoramiento del piso en el aula 1.



Foto 2: Empezo el proceso de mejoramiento del piso en el aula 1.




Foto 3: Empezo el proceso de mejoramiento del piso en le cocina.




Foto 4: Empezo el proceso de mejoramiento del piso en la cocina.




Foto 5: Empezo el proceso de colocacion de pintura en modulo 1 y 2 de aula.




Foto 6: Empezo la colocacion de plancha de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Magdalena Che' Pe

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público