



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CACJUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11.0832-43	FECHA:	14/06/2024

DESPUES

Foto1: Aqui se observa la culminacion de colocacion de piso en modulo 1 de aula.

despues

Foto 2 Se observa la culminacion de colocacion de piso en la cocina

DESPUES

Foto 3: Culmino la colocacion de pintura.

DESPUES

Foto 4: Culmino la colocacion de pintura.

DESPUES

Foto 5: se culmino la colocacion de plancha de cocreto de patio.

DESPUES

Foto 6: se culmino la colocacion de plancha de cocreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Magdalena Che' Pop

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público