

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Seraxquiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-1159-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Colocación de portón en entrada principal del centro educativo.



Foto 2: Ampliación cubierta y estructura de techo en el corredor.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de techo lijado y pintado. Instalación de cubierta de lámina.




Foto 4: Aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores



Foto 5: Levantamiento de 4 hileras de block en muro perimetral




Foto 6: Aplicación de pintura en las puertas de metal en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

