

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIBAYL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-2412-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1 : mejoramiento de piso



Foto 2: Cuando se compro el piso ceramico



Foto 3: Cuando estan colocando el piso en cada aula.



Foto 4: colocacion de piso en el aula de preprimaria.



Foto 5: Cuando ya se esta terminando la colocacion de pisos en todas las aulas



Foto 6: cuando estan haciendo el cambio de ventanas de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

