

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIBAYL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-2412-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: corredor terminado



Foto 2: piso en el aula



Foto 3: aula de preprimaria terminado



Foto 4: Colocacion de ventana 1



Foto 5: colocacion de ventana 2



Foto 6: Deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

