



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA CHIAQUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-8612-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCION



Foto 2: INSTALACION DE CUBIENTO DE TECHO



Foto 3: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 4: INSTACION DE PUERTAS Y VENTANAS



Foto 5: AMPLIASION LOSA DE PATIO



Foto 6: MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.
Escuela Oficial Rural Mixta
MINISTERIO DE EDUCACION
E.O.R.M.
CASERIO SANTA MARIA CHIAQUEL
LANQUIN, A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
MINISTERIO DE EDUCACION
16-11-8612-43
SANTA MARIA CHIAQUEL
LANQUIN, A.