



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA CHIAQUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6612-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: FINALIZACION DE LA INSTALACION ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: VENTANAS VON VIDRIOS INSTADO



Foto 3: FINALIZACION DE INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS



Foto 4: FINALIZACION LOSA DE PATIO




Foto 5: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA



Foto 6: FINALIZACION DE INSTALACION VIDRIOS Y VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE:  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público: 