



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chioyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1612-0039-43	FECHA:	



Foto 1: Desarmando laminas de la EORM Caserio Chioyal.



Foto 2 : Entechando la EORM Caserio Chioyal



Foto 3: Desarmando laminas y madera de la cocina de la EORM Caserio Chioyal.



Foto 4 : Cambio de madera completa de la cocina de la EORM Caserio Chioyal.



Foto 5: Nivelacion de la tierra en el interior de la cocina de la EORM Caserio Chioyal.




Foto 6: Entortado del interior de la cocina de la EORM Caserio Chioyal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erwin Rolando cac sub

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

