

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chioyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1612-0039-43	FECHA:	



Foto 1: Terminación de entechado de la EORM Caserio Chioyal



Foto 2: Entechado finalizado de la EORM Caserio Chioyal



Foto 3: Circulación de la cocina con blocks y malla finalizado de la EORM Caserio Chioyal.



Foto 4: Terminación de pavimentación de la entrada principal de la EORM Caserio Chioyal.



Foto 5: Terminación de colocación del porton de la entrada principal EORM Caserio Chioyal.



Foto 6: Terminación de entechado del porton de la EORM Caserio Chioyal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erwin Rolando cac su

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

