

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0042-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Desmantelamiento de la estructura inservible de las aulas.



Foto 2: Vista de la base estructural de las dos aulas a remozar.



Foto 3: Colocación de nueva estructura de los dos salones de clases.




Foto 4: Vista parcial de la nueva estructura de concreto.



Foto 5: Colocación de la nueva estructura de entechado de las dos aulas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

