

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | CAHABÓN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHIACTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-12-0042-43 | FECHA:                         | 30/06/2024    |



Foto1: Vista lateral de las dos aulas remozadas.



Foto 2: Vista frontal de las aulas remozadas.



Foto 3: Vista interna del nuevo entechado.



Foto 4: Se visualizan los balcones colocados.




Foto 5: Se observa la parte interna de las aulas remozadas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

