



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                 |                                |                            |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                    | MUNICIPIO:                     | Cahabón                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserio San Pedro Chinatal | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Casario San Pedro Chinatal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-12-0054-43                   | FECHA:                         | 22/08/2024                 |



Foto1: Inicio de colocacion de columnas de la construccion de proyecto de remozamiento de dos aulas.



Foto 2: Avance de la construccion de remozamiento de dos aulas.



Foto 3: Avance de un 60% de la construccion de proyecto de remozamiento de dos aulas.




Foto 4: Avance de un 85% de la construccion de proyecto de remozamiento de dos aulas.



Foto 5: Avance el 90% de la construccion de proyecto de remozamiento de dos aulas.



Foto 6: Culminacion de fundicion de entortado de la construccion de proyecto de remozamiento de dos aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Chub Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

