

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECTOR II CHANTEJAU SAQUIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1612-0157-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024



EN ESTA FOTOGRAFÍA SE VIZUALIZA EL AREA BARRANCOSA, TRABAJO QUE HA DURADO 4 DÍAS DESDE EL INICIO



SE PUEDE OBSERVAR EL TRABAJO DE DOS METROS DE PROFUNDIDAD EN LA PARTE MENOS PELIGROSA



UNA ESQUINA DERRUMBADA EN INVIERNO DE 6 METROS DE ALTURA



TRABAJO DE MURO DE CONTENSION A UNA PROFUNDIDAD DE 5 METROS APROXIMADAMENTE

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfonso Bolon caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

