

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECTOR II CHANTEJAU SAQUIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1612-0157-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024



MURO PERIMETRAL DE LA PARTE FRONTAL DE LA ESCUELA



MURO DE CONTENSION DE LA ESQUINA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ESUELA



MURO DE CONTENSION DE LA ESQUINA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ESCUELA



COLOCACIÓN DE BLOCK Y TUBOS QUE SOSTENDRÁ LA ELECTROMALLA



FOTOGRAFIA QUE EVIDENCIA LA COLOCACIÓN DE LA ELECTROMALLA



EVIDENCIA DEL LLENADO DEL BLOCK U, PARA ASEGURAR LA ELECTROMALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfonso Bolon Cdai

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

