

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LAS MERCEDES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0161-43	FECHA:	10/05/2024



Foto1: Se observa la construcción de los cimientos que sostendrán la nueva estructura.



Foto 2: Etapa de fundición de los cimientos.



Foto 3: Construcción de paredes con block de poma.



Foto 4: Se observa el salón en proceso de remozamiento.



Foto 5: Se observa la altura máxima que ha alcanzado el salón remozado.



Foto 6: Se observa la estructura de entechado realizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa
EORM
PARCELAMIENTO LAS MERCEDES

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
PARCELAMIENTO LAS MERCEDES
CAHABÓN, ALTA VERAPAZ