

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sepoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0908-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: Se observa el deterioro de la estructura de la pared del modulo de la letrina.



Foto 2: Se observa el deterioro de la taza sanitaria del modulo de la letrina.




Foto 3: se observa el deterioro del techo del modulo de la letrina.



Foto 4: Se observa la falta de mallas en esta parte del modulo de la circulacion de la escuela.



Foto 5: Se observa la falta de block de piedra en esta parte del modulo de la circulacion.



Foto 6: Se observa la falta de construccion en esta parte del modulo de la circulacion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

