

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Balamte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Balamte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 12 0914 43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Limpieza de las costaneras de metal de las aulas en mal estado



Foto 2: Inicio de colocación de láminas



Foto 3: Medición a la previa colocación de balcones de las aulas



Foto 4: Limpieza y cambio de vidrios de las ventanass de aulas



Foto 5: Las aulas sin balcones ya se encuentran un 80% de avance




Foto 6: Colocación Chapas de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

