

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Balamte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Balamte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 12 0914 43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Los balcones están al 100% colocados



Foto 2: Las puertas de aulas y el salón ya terminadas en su totalidad



Foto 3: Los vidrios de las ventanas de las aulas ya colocados



Foto 4: Las Chapas de las puertas ya arregladas y nuevas



Foto 5: De esta forma se visibiliza el entechado de las aulas al 100% terminadas



Foto 6: Entechado, ventanas, balcones, puertas y chapas terminadas al 100%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

