

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIPOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0920-43	FECHA:	28/04/2024



Foto1: Se observa la estructura de concreto perimetral en construcción.



Foto 2: Vista del perímetro que se está remozando.



Foto 3: Se observa la colocación de la estructura metálica para el perímetro del establecimiento educativo.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Mo Choc

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

