



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Secampana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0931-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de los canales, con el agua espozada en el piso cada vez que llueve. Módulo 7.



Foto 2: Evidencia del mal estado de las puertas. Según evaluación algunas están para reparación o sustitución. Módulo 4.



Foto 3: Se evidencia el desprendimiento del concreto a las paredes de las aulas. Módulo 16.



Foto 4: Se identifica el hundimiento del concreto. Módulo 16.




Foto 5: Se observa el deterioro y la reparación de pared. Módulo reparación de aulas.



Foto 6: Sustitución de vidrios quebrados y pintura para los balcones en las ventanas. Módulo 5.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

