

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
   
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VRAPAZ                 | MUNICIPIO:                     | CAHABÓN     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BELEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1612 6421 43                | FECHA:                         |             |



Foto1: MODULO 1



Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO, TAZAS SANITARIOS.




Foto 3: MODULO 2




Foto 4:



Foto 5: MODULO 3





Foto 6: MODULO 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

