

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Semox Yalicar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Semox Yalicar, Chisec, Alta Verapaz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0046-43	FECHA:	10/05/2024




Foto 1: Se observa la circulación completa del área perimetral de la escuela.



Foto 2: Se observa la colocación de la malla enfrente de la escuela.



Foto 3: Se observa el uso de los tubos galvanizados para el sostenimiento de las mallas.



Foto 4: Se observan el vértice en el lado del este del establecimiento.




Foto 5: Se observa la circulación finalizada del lado Oeste del área perimetral del Centro Educativo.



Foto 6: Se observa el mejoramiento de la circulación y uso de la malla con el alambre de púas en la entrada de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

