



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANLECH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0049-43	FECHA:	23 DE MAYO DEL AÑO 2024



MURO DE CONTENCIÓN el trabajo estaba a media para la construcción de muro.



COCINA: se está construyendo la cocina del establecimiento



GRADAS el trabajo se estaba realizando en colocar las grada.



LOSA DE PATIO: seguimos trabajando en la fundición de losa de patio.



REPARACION SISTEMA ELECTRICO: colocando el sistema eléctrico de la cancha polideportiva.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

