



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHINAHÁ ZAPOTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0054-43	FECHA:	28/05/2024




Foto1: Se observa la finalizacion de la cocina.



Foto 2: Se observa la finalizacion de la sustitucion del aula 1



Foto 3: Se observa desde en el interior de la cocina.



Foto 4: Se observa la sustitucion tel techo de la cocina.



Foto 5: Se observa desde el lado de enfrente de la cocina.




Foto 6: Se observa la finalizacion del piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

