

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEPOC CARRECHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0061-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Se observa las nuevas puertas ya instaladas de las aulas.



Foto 2: Se observa las ventanas nuevas y terminadas.



Foto 3: Se observa así desde el interior de la escuela el techo ya terminado.



Foto 4: Se observa desde afuera de la escuela el cambio total del techo de la escuela con laminas nuevas.



Foto 5: Se observa la remodelación o pintura nueva de la escuela.



Foto 6: Se observa desde otro ángulo de como se quedó el techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento de la Escuela EORM.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público.
---	---