

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASTA LINTERNA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0064-43	FECHA:	20/05/2024



se observa el cambio de techo que se esta realizando en el establecimiento




se observan los trabajos ya iniciados en la reparacion del porton




Sustitucion de paredes de cocina.




se observan los trabajos de reparacion en los sanitarios del establecimiento



Mantenimiento y lijado de puertas de metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del representante de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---