



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Limon Yalicar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0068-43	FECHA:	28 de mayo de 2024



Foto 1: Se observa que los señores están trabajando para la construcción de muro perimetral.




Foto 2: Se observa el avance del proyecto de remozamiento.




Foto 3: Se observa que los comunitarios colaboraron en la construcción del muro perimetral.



Foto 4: Se observa que los señores están descargando los materiales para la construcción del muro perimetral.



Foto 5: Se observa la colocación de la base del muro perimetral




Foto 6: Se observa que los señores están acarreeando concreto para llenar columna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

