

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0077-43	FECHA:	5/05/2024



Foto1: Se observa el inicio de la excavación del muro perimetral.



Foto 2: Se observa el llenado con concreto del muro perimetral.



Foto 3: Se observa el llenado con concreto del muro perimetral.



Foto 4: Se Observa el avance del del muro perimetral.



Foto 5: Se Observa el avance del del muro perimetral.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---