

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Seraxquen Cajcan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0094-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 1. Colocación de piso concreto de la cocina.



Foto 2: El inodoro está deteriorado, se necesita cambiar.



Foto 3: Se observa la puerta de la letrina deteriorado.



Foto 4: se observa desprendimiento de pintura de la pared de la letrina.



Foto 5: se observa la cocina de escuela por falta de repello.



Foto 6: Se observa el deterioro del piso del de corredor y las tres aulas y dirección de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Seraxquen Cajcan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0094-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 1: Se observa faltante de puertas y ventana de la cocina de la escuela.



Foto 2: Se observa deterioro de pintura



Foto 3: Se observa vidrios quebrados y balcones oxidados,




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ODP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

