



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SERAXQUEN CAJCAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SERAXQUEN CAJCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1613-0094-43	FECHA:	28/05/2024




Piso cerámico del corredor



COCINA: Pared repellado y aplicación de pintura de la pared.



Aplicación de pintura de la pared.



Reparación y aplicación de pintura de las 4 puertas de la escuela.



COCINA: Colocación de láminas del techo de corredor, canal de agua, piso, ventana y puerta



Piso cerámico de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

