

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEHIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0096-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Se observa el mantenimiento de las ventanas



Foto 2: Se Observa instalacion de balcones



Foto 3: Se observa el inicio de la construccion de la cocina




Foto 4: Se observa el avance de la cocina



Foto 5: Se observa techado de la cocina



Foto 6: Se observa el cambio del techado del baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público