

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEHIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0096-43	FECHA:	22/05/2024



Foto 1: Se observa las ventanas con balcones ya instaladas



Foto 2: Se Observa la cocina terminado.



Foto 3: Se observa las ventanas terminadas.



Foto 4: Se observa la cocina en termindo y en uso.




Foto 5: Se observa techado de la cocina





Foto 6: Se observa el cambio del techado del baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---