



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RINCONCITO DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0099-43	FECHA:	28/05/2024




Foto 1: Se observa la construcción de la cocina.



Foto 2: Se observa la escuela



Foto 3: Se observa el techado de la cocina.




Foto 4: Se observa la excavación de la letrina.




Foto 5: Se observa la construcción de la cocina de la escuela.



Foto 6: Se observa desde otro ángulo de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---