

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RINCONCITO DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0099-43	FECHA:	28/05/2024



Foto1: Se observa la finalización de la cocina




Foto 2: Se observa la finalización de la cocina de la escuela.




Foto 3: Se observa las dos puertas de la escuela.



Foto 4: Se observa la otra puerata del aula.




Foto 5: Se observa el baño ya finalizado.




Foto 6: Se observa el techado del baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

