

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEPOCIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0103-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Se observa el muro perimetral que esta siendo remozado



Foto 2: Se observa el muro perimetral que esta siendo remozado



Foto 3: Se observa la reparacion de la base del porton



Foto 4: Muro perimetral del establecimiento que esta siendo remozado



Foto 5: Se observa los trabajos de remozamiento en el porton



Foto 6: Se observa el cambio de lamina del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>pedro coual zol</i> Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--