

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Secomuxan I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 13 - 0108 - 43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Elevación lateral.




Foto 2: El corredor.



Foto 3: Elevación lateral interior.



Foto 4: Elevación frontal.



Foto 5: Piso entortado.




Foto 6: Finalización de la obra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---