

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASTA LINTERNA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0116-43	FECHA:	23/05/2024




Foto 1: Se observa en modulo 1 retiro de las laminas y estructuras metalicas.



Foto 2: Se observa el cambio de la estructura metalica en el modulo 1



Foto 3: Se observa el retiro de las láminas del modulo 2



Foto 4: Se observa la instalacion de la estructura portante . Modulo. 2



Foto 5: Se observa el cambio de pintura de la estructura metalica. Módulo 3



Foto 6: Se observa la instacion de laminas modulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

