

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

|                             |                             |                                |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | CHISEC                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD CASTA LINTERNA I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-13-0116-43               | FECHA:                         | 23/05/2024                 |




Foto 1: Se observa en modulo 1. El cambio de techo que se realizaron.



Foto 2: Se observa el cambio de la estructura metalica en el modulo 1



Foto 3: Se observa el cambio de láminas del modulo 2



Foto 4: Se observa Modulo. 2. El cambio de estructura portante.



Foto 5: Se observa el cambio de pintura de en costanera y la instalacion de láminas. Módulo 3



Foto 6: Se observa modulo 3. cambio de techo que se realizaron.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

