



Ministerio de Educación

GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHINATICARIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0119-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Se observa el inicio de la construcción de la cocina.



Foto 2: Se observa del porton de la entrada principal.




Foto 3: Se observa el cambio de la letrina.



Foto 4: se observa la construcción del muro perimetral.




Foto 5: Se observa la sustitución de la circulación del predio.



Foto 6: Se observa el muro perimetral de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--