



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMPOSANTO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0131-43	FECHA:	24/05/2024



SE OBSERVA LA COLOCACIÓN DE LOS BLOCK'S DESDE ADENTRO DEL ESTABLECIMIENTO



SE OBSERVA EL FORMALETEO DE LA COSTILLA Y RELLENADO DE LA MISMA



LADO IZQUIERDO FORMALETEADO Y RELLENADO DE CEMENTO



LADO DERECHO FORMALETEADO LISTO PARA SER RELLENADO DE CEMENTO



PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO EN PROCESOR DE DESISTALACION DE LAS FORMALETAS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

