



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMPOSANTO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0131-43	FECHA:	24/05/2024



SE OBSERVA LA CIRCULACIÓN QUE YA ESTÁ HECHA



SE OBSERVA DEL LADO DEL FRENTE QUEDA EN BUEN ESTADO



SE OBSERVA LADO IZQUIERDA QUEDA EN BUEN ESTADO



SE OBSERVA LADO IZQUIERDA DEL TRABAJO REALIZADO



PARTE FRONTAL MURO FINALIZADO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

