

Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Comunidad Coyombalam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Coyombalam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0132-43	FECHA:	29/05/2,024



Foto 1: Se observa la parte de la calle principal del predio del módulo 2, esta en construcción se necesita muro perimetral



Foto 2: Se observa la parte sur de la esquina del predio del módulo 2, se esta en construcción necesita muro perimetral




Foto 3: Se observa la parte del predio del módulo 1, se necesita muro perimetral, esta en construcción.



Foto 4: Se observa la parte donde esta la casa comunal y al a lado del módulo 1, se necesita muro perimetral, esta en construcción.



Foto 5: Se observa la parte de la calle principal por el porton, esta en instalación.



Foto 6: Se observa la parte donde esta el módulo 1, se necesita muro perimetral, esta en construcción.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

