

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Comunidad Coyombalam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Coyombalam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0132-43	FECHA:	30/05/2,024



Foto 1: Se observa la parte sur del entorno educativo se finalizó la construcción del muro perimetral.




Foto 2: Se observa la parte del modulo 2 se finalizó la construcción del muro perimetral.




Foto 3: Se observa la parte de la calle principal por el porton ya fue instalado.



Foto 4: Se observa la parte de la calle principal ya fue finalizado el muro perimetral.




Foto 5: Se observa la parte de la cocina ya fue finalizado el muro perimetral.



Foto 6: Se observa la parte del modulo 2 la construcción del muro perimetral ya fue finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

